

Jiffy® ICE DRILLS



POWER ICE DRILL OPERATING MANUAL/PARTS GUIDE

Thank You for purchasing a Jiffy Ice Drill. When properly maintained and serviced, we are confident your drill will provide you with many years of trustworthy performance. This manual contains operating and safety instructions for the Jiffy Series Power Ice Drill. To receive the greatest possible performance and satisfaction from your Jiffy Power Ice Drill, and to reduce the risk of injury, it is important that you read and understand the assembly, operating, maintenance, and safety instructions before using your Jiffy Power Ice Drill. Contact Feldmann Engineering if you do not understand any of the instructions in this manual.

As with any power tool, safety precautions must be observed with the Jiffy Power Ice Drill to reduce the risk of personal injury. Careless or improper use may cause serious injury and/or damage to your Jiffy Power Ice Drill.

<u>INDEX</u>	<u>Page</u>
General Information.....	1
Warranty.....	1
General Safety Precautions...	2
Pre-Use Procedure.....	2
Assembly of Drill.....	3
Battery Information.....	3
Diagram of Main Parts, Parts List	4

**MANUFACTURER'S
One Year Limited Warranty**
(30 days for Commercial and/or Rental Use)

FOR WARRANTY SERVICE – DO NOT RETURN YOUR DRILL TO THE RETAILER YOU PURCHASED IT FROM. CALL THE JIFFY® CUSTOMER SERVICE NUMBER AT 800-344-0712, MONDAY – FRIDAY FROM 7:00 A.M. TO 4:30 P.M. CST, FOR A RETURN AUTHORIZATION NUMBER AND INSTRUCTIONS.

Feldmann Engineering & Manufacturing Co., Inc. warrants the Jiffy Power Ice Drill to be made of first quality materials and workmanship and will, at its option, repair or replace any drill part thereof found to be defective in such materials and workmanship if returned to the factory, prepaid within one year from the date of purchase by the original purchaser. **To obtain warranty service or replacement instructions, you must have prior approval before shipping package. Call our customer service department at 800-344-0712 Monday – Friday from 7:00 a.m. to 4:30 p.m. for a return authorization number.** Inbound and outbound transportation charges are paid by the purchaser. Feldmann Engineering assumes no responsibility for damage caused by misuse, careless handling, or where repairs were made or attempted by an unauthorized person. For replacement parts, call 800-344-0712, Monday – Friday from 7:00 a.m. to 4:30 p.m. CST, or go online to www.jiffyonice.com



Model # _____

Purchased at _____

Date Purchased _____

Serial # _____

Drill Size _____

Please complete Owner Registration Card or register online at www.jiffyonice.com

Manufactured by:
FELDMANN ENGINEERING & MANUFACTURING CO., INC.
 520 Forest Avenue
 Sheboygan Falls WI 53085

Phone: 800-344-0712 Monday – Friday 7:00 a.m. to 4:30 p.m. CST
FAX: 920-467-6169

E-mail: admin@jiffyonice.com
Website: www.jiffyonice.com

Other products: TurfVent™ Lawn Aeration Eq, BADGER™ Earth Augers

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Please read this manual carefully. Operate your equipment according to the safety instructions and recommendations found throughout this manual. Anyone who uses this equipment must read and fully understand the instructions and be familiar with its operation.

 **This symbol points out important safety instructions which if not followed could endanger your personal safety. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this equipment.**

 **CAUTION**
CAUTION INDICATES YOU CAN OR YOUR EQUIPMENT CAN BE HURT IF THE SAFETY INSTRUCTIONS THAT FOLLOW THIS SIGNAL ARE NOT OBEYED

IMPORTANT
INDICATES HELPFUL INFORMATION FOR PROPER ASSEMBLY, OPERATION, OR MAINTENANCE OF YOUR EQUIPMENT.

To receive the greatest possible performance and satisfaction from your Jiffy Power Ice Drill, and to reduce the risk of injury, it is important that you read and understand the assembly, operating, maintenance, and safety instructions before using your Jiffy Power Ice Drill. Contact Feldmann Engineering if you do not understand any of the instructions in this manual.

Your Jiffy Power Ice Drill is designed and manufactured to provide safe and dependable operation, provided it is operated in accordance with the following safety precautions.

Preventing accidents is the responsibility of every power equipment operator. The safety precautions identified in this manual must be fully understood and followed by every operator of this Jiffy Power Ice Drill. Review the safety precautions frequently and never take chances.

Take the time to become familiar with your Jiffy Power Ice Drill and its components, then operate it in a safe manner. Study the appropriate sections of this manual for the description of the controls and function of your Jiffy Power Ice Drill. Teach the safety precautions to all persons who use your Jiffy Power Ice Drill.

 The STX PROII Lectric™ is designed for use with a Jiffy left hand (counter-clockwise) rotation ice drill ONLY.

 When using an external battery source to operate your Jiffy STX PROII Lectric™, use ONLY the Jiffy Cable Assembly (#3917), Wiring Harness (#3939), or Extension Cable (#3929) designed exclusively for the Jiffy STX PROII Lectric™ power head.

 After the Jiffy Cable Assembly (#3917) is attached to the STX PROII Lectric™ power head, attach the red clamp to the positive [+] battery post and the black clamp to the negative [-] battery post. Failure to do so can result in electrical damage to the unit and/or serious bodily injury.

 Avoid mishandling and abuse of your Jiffy Power Ice Drill. Handle it with care, as any rough treatment can cause damage to your Jiffy Power Ice Drill or it can cause a malfunction.

 Avoid unintentional starting. Use extreme caution when transporting the STX PROII Lectric™ from hole to hole while on the ice.

 If drill lodges in the ice while drilling holes, release pressure from the throttle assembly and pull drill from the hole. Start over. (Keeping the throttle assembly engaged when the auger is not turning can drain your battery and seriously damage your ice drill.)

 Disconnect the connection pin from throttle assembly before transporting or servicing your ice drill.



Connected



Disconnected

 DO NOT SMOKE AROUND BATTERY

 Batteries can explode causing severe injury. Hydrogen and Oxygen gases are produced during normal battery operation. This mixture can explode if flames or sparks are brought near the battery.

 Never modify your Jiffy Power Ice Drill in any way. Only Jiffy ice drills and accessories supplied by Feldmann Engineering or expressly approved by Feldmann Engineering for use with your Jiffy Power Ice Drill are authorized for connection and use. The use of non-Jiffy or unauthorized components may cause damage or injury.

 Check the tightness of screws, nuts, and bolts at regular intervals and re-tighten if necessary.

 Do not wear loose clothing while operating your Jiffy Power Ice Drill and keep all clothes and parts of the body (hands, feet, etc.) clear of the rotating ice drill assembly to avoid being drawn into the boring drill.

 By wearing cleated or spiked shoes, or ice creepers when using your Jiffy Power Ice Drill, you will find it easier to control the rotational torque as you drill holes in the ice.

 Do not allow children to operate your Jiffy Power Ice Drill at any time. Do not allow adults to operate your Jiffy Power Ice Drill without proper operational instructions, including all safety precautions.

 Do not lend or rent your Jiffy Power Ice Drill without providing the owner's manual. Be sure that anyone who uses your Jiffy Power Ice Drill understands the information contained in this manual.

 Give your complete and undivided attention to the proper operation of your Jiffy Power Ice Drill. To operate it properly, you must be in good physical condition and mental health and not under the influence of any substance (alcohol, drugs, etc.) which might impair vision, dexterity, or judgment.

 Using your Jiffy Power Ice Drill may be strenuous. If you have any condition that may be aggravated by strenuous activity, check with your doctor before operating your Jiffy Power Ice Drill.

 Do not operate your Jiffy Power Ice Drill when you are tired. Fatigue may result in loss of control.

Pre-Use Procedure

Before using your Jiffy Power Ice Drill to drill holes in ice, follow this procedure to prepare for proper and correct use.

- Carefully examine your Jiffy Power Ice Drill for hidden shipping damage. If any external damage is observed to the Jiffy Power Ice Drill, contact Feldmann Engineering.
- Find, read and understand your Jiffy operators manual. Contact your Jiffy dealer or Feldmann Engineering if you do not understand any of the instructions in this manual.
- Assemble the components of your Jiffy Power Ice Drill as indicated in the Assembly of Drill section of this manual. Leave the Jiffy Blade Protector on the drill assembly and make certain it is securely fastened.
- Using the supplied battery charger/maintainer, fully charge the internal battery before the first use.

DO NOT RETURN your Jiffy STX PROII Lectric™ Drill TO THE RETAILER THAT SOLD IT TO YOU. THEY ARE NOT AUTHORIZED TO PROVIDE REPAIRS OR WARRANTY REPLACEMENT unless they are an authorized Jiffy warranty station. If you have any questions concerning the authorization of a service station, contact Feldmann Engineering.

Jiffy E-Z Connect™ Collar

Connect drill assembly to powerhead by sliding E-Z Connect™ Collar down and pulling clevis pin out. Then slide drill assembly onto output shaft. Reinsert clevis pin through drill assembly and output shaft, then slide E-Z Connect™ Collar up to lock pin in place.

Note: Do not remove clevis pin from collar tether.

Charging the Internal Battery (AGM ETX9, 12 Volt)

BATTERY DOC®

The Ideal Portable Wallmount Battery Charger For Your Jiffy® Lectric Model 55 Ice Drill

The 1Amp version, of the Wall-mount Battery Charger employs state of the art electronics perfect for AGM (absorbed glass mat) 12-Volt battery supplied with your Model 55 Ice Drill. The BATTERY DOC® is a highly efficient, reliable battery charger that will safely charge and maintain your battery at peak condition 24hours a day 365 days a year.

FEATURES

- Small Lightweight construction.
- UL 1236 approved for everyday use
- Short Circuit protected with Automatic Recovery.
- Three Color LED Charge Indicator
- Electronically monitored Over Current Limiting
- Two Stage Charging Constant Voltage (*Maintenance*)
Constant Current (*Charging*)
- Universal AC input 100 - 240VAC, 50/60Hz

This manual contains important safety and operating instructions for your battery charger.

1. Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord when disconnecting charger.

3. An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used, make sure:
 - a. That pins on plug of extension cord are the same number, size, and shape as those of plug on charger;
 - b. That extension cord is properly wired and in good electrical condition; and
 - c. That wire size is large enough for ac ampere rating of charger.
4. Do not operate charger with damaged cord or plug - replace the cord or plug immediately.
5. Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified serviceman.
6. Do not disassemble charger; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
7. To reduce risk of electric shock, unplug charger from outlet before attempting any maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce this risk.
8. **WARNING - RISK OF EXPLOSIVE GASES**
 - a. **WORKING IN VICINITY OF A LEAD-ACID BATTERY IS DANGEROUS. BATTERIES GENERATE EXPLOSIVE GASES DURING NORMAL BATTERY OPERATION. FOR THIS REASON, IT IS OF UTMOST IMPORTANCE THAT EACH TIME BEFORE USING YOUR CHARGER, YOU READ THIS MANUAL AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS EXACTLY.**
 - b. To reduce risk of battery explosion, follow these instructions and those published by battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use in vicinity of battery. Review cautionary marking on these products and on engine.
9. **PERSONAL PRECAUTIONS**
 - a. Someone should be within range of your voice or close enough to come to your aid when you work near a lead-acid battery.
 - b. Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin, clothing, or eyes.
 - c. Wear complete eye protection and clothing protection. Avoid touching eyes while working near battery.
 - d. If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water. If acid enters eye, immediately flood eye with running cold water for at least 10 minutes and get medical attention immediately.
 - e. NEVER smoke or allow a spark or flame in vicinity of battery or engine.
 - f. Be extra cautious to reduce risk of dropping a metal tool onto battery. It might spark or short-circuit battery or other electrical part that may cause explosion.
 - g. Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces, and watches when working with a lead-acid battery. A lead-acid battery can produce a short-circuit current high enough to weld a ring or the like to metal, causing a severe burn.
 - h. Use charger for charging a LEAD-ACID battery only. It is not intended to supply power to a low voltage electrical system other than in a starter-motor application. Do not use battery charger for charging dry-cell batteries that are commonly used with home appliances. These batteries may burst and cause injury to persons and damage to property.
 - i. NEVER charge a frozen battery.
10. **CHARGER LOCATION**
 - a. Locate charger as far away from battery as dc cables permit.
 - b. Never place charger directly above battery being charged; gases from battery will corrode and damage charger.
 - c. Do not operate charger in a closed-in area or restrict ventilation in any way.
 - d. Do not set a battery on top of charger.

BATTERY OPERATING INSTRUCTIONS

LED STATUS	OUTPUT VOLTAGE	CONDITION	*NOTES
Off	No Output	Charger not plugged in	
Off	No Output	Output Shorted	
Off	No Output	Battery Voltage below 3Volts	2
Red (blinking)	Vbatt 3-7Volts typ.	Charging	1 & 2
Red	Vbatt 7-13Volts typ.	Charging full Amps (1 or 2A)	
Yellow	Vbatt 13.0 - 13.5Volts	Charging < 70% full Amps	
Green	Vbatt 13.5Volts	Battery fully charged (OR not connected)	
Green (blinking)	Vbatt > 13.5Volts	Check for incorrect battery	3

***NOTES:**

1. Vbatt is the battery voltage
2. Battery overly discharged; may not fully charge.
3. LED may blink momentarily if the above connection procedure is not followed.

Always keep your internal AGM battery fully charged. Plug your Battery Doc® Charger/Maintainer into any 110 volt outlet after each use. Battery Doc® Charger/Maintainer will not over charge the battery.

External Battery Information (optional)


The JIFFY STX PROII LECTRIC requires a 12 volt, deep cycle, lead acid battery. Jiffy recommends an AGM battery.

The power source should be chosen carefully. The battery directly affects the performance of the drill. A battery that is too small or in poor condition will reduce power and cycle time.

The battery should be **fully charged** before every use. This will ensure maximum performance from both your JIFFY LECTRIC power ice drill and the battery.

Replacement Blade

Improper cutting may be due to dull or damaged drill teeth or drill point. Maintain sharp blade teeth and point. Preserve the original factory cutting angles when sharpening your drill. File blade teeth and use a disk sander to sharpen the point. For professional service see your Jiffy service center. Only genuine Jiffy blade teeth are to be used.





Blade Replacement Instructions


When replacing blade teeth, the beveled edge of teeth and the head of the capscrews should face the ice. The stamped part number on the teeth should face away from the ice, as shown in the diagram. Use two 7/16" wrenches to remove the capscrews and to retighten after replacement. **CAUTION – THE BLADE TEETH ARE SHARP AND SHOULD BE HANDLED CAREFULLY TO AVOID FLESH CUTS OR INJURY.**

JIFFY® LECTRIC™ STX PROII ICE DRILL – PARTS LIST

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	4155	Cover	1
2	1719	Locknut	2
3	4289	Machine Screw	2
4	3810	Motor	1
5	3918	Wire Assembly	1
6	4261	Battery	1
7	4265	Wire Assembly	1
8	2512	Push Nut	2
9	3961	Switch	1
10	3968	"U" Handle	1
11	4270	Throttle Clip	1
12	4150	Throttle Assembly	1
13	4152	Switch Mounting Bracket	1
14	4266	Wire Assembly	1
15	2451	Locknut	2
16	4151	Battery Holder	1
17	4156	Hex Capscrew	2
18	3946	Handle Plate	1
19	4153	Battery Clamp	1
20	3921	Motor Mounting Plate	1
21	1683	Hex Capscrew	1
22	1689	Flat Washer	8
23	1119	Lock Washer	1
24	4154	Plug Bracket	1
25	4267	Cable Asbly w/ Connector	1
26	3965	"L" Handle	1
27	2355	Hex Capscrew	4
28	3922	Locknut	6
29	4269	Machine Screw	2
30	2336	Locknut	2
31	3351	Hex Capscrew	2




JIFFY® LECTRIC™ STX PRO II ICE DRILL – PARTS LIST



Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
32	4036	Pinion Gear Assembly	1
33	3843	Flat Washer	1
34	3351	Hex Capscrew	2
35	1689	Flat Washer	8
36	4269	Machine Screw	2
37	2336	Locknut	7
38	4029	Upper Gearcase	1
39	3634	Teflon™ Washer	1
40	1670	Flat Washer	1
41	3707	Main Gear	1
42	3721	Lower Gearcase	1
43	3228	Hex Capscrew	1
44	3922	Locknut	2
45	1683	Hex Capscrew	5
46	1119	Lock Washer	1
47	3983	Hex Capscrew	4
48	3972	Clevis Pin	1
49	3971	E-Z Connect™ Collar	1
50	3730-PRO	6" STX PRO Drill	1
"	3731-PRO	8" STX PRO Drill	1
"	3732-PRO	9" STX PRO Drill	1
"	3733-PRO	10" STX PRO Drill	1
51	2355	Hex Capscrew	2
52	3586-STX	6" STX Blade Kit	1
"	3588-STX	8" STX Blade Kit	1
"	3589-STX	9" STX Blade Kit	1
"	3590-STX	10" STX Blade Kit	1
53	2354	Hex Capscrew	2
54	4038	8" Easy Snap Cover	1
"	4039	9" Easy Snap Cover	1
"	4040	10" Easy Snap Cover	1
55	4272	Battery Doc® Charger	1

OPTIONAL ACCESSORIES

56	3917	8 Ft Connection Cable
57	3929	10 Ft Extension Cable
58	3939	10 Ft Wire Harness
59	4329	Ring Terminal Adaptor
60	4330	Alligator Clip Adaptor



Jiffy® ICE DRILLS



TARIÈRE À GLACE MÉCANIQUE MODE D'EMPLOI / GUIDE DES PIÈCES

Nous vous remercions d'avoir acheté une tarière à glace Jiffy. En cas d'entretien et de service appropriés, nous sommes sûrs qu'elle vous procurera un rendement fiable pendant de nombreuses années. Ce manuel présente le mode d'emploi en toute sécurité de la tarière à glace mécanique Jiffy. Afin d'en obtenir le meilleur rendement possible en toute satisfaction, et pour réduire les risques de blessures, il est important, avant d'employer la tarière, de lire et de comprendre toutes les instructions d'assemblage, d'utilisation et d'entretien, ainsi que les conseils de sécurité indiqués. Si vous ne comprenez pas l'une des instructions de ce manuel, veuillez contacter Feldmann Engineering.

Comme pour tout outil mécanique, il faut respecter les précautions de sécurité en utilisant la tarière à glace Jiffy, afin d'éviter les blessures corporelles. Toute utilisation impropre ou sans attention peut entraîner des blessures graves, ainsi que des dégâts à la tarière à glace Jiffy.

INDEX	Page
Généralités	1
Garantie	1
Importantes précautions de sécurité	2
Avant la première utilisation	2
Assemblage de la tarière	3
Renseignements sur la batterie	3
Schéma et nomenclature des pièces	4

Garantie limitée d'un an du FABRICANT
(30 jours en cas d'usage commercial ou de location)

RÉPARATION SOUS GARANTIE : NE RAPPORTEZ PAS LA TARIÈRE LÀ OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉE. APPELEZ LE SERVICE-CLIENTS DE JIFFY^{MD} AU 1-800-344-0712, du LUNDI au VENDREDI de 7 h 00 à 16 h 30 (HC) POUR OBTENIR UN N° DE REPRISE AUTORISÉE ET SAVOIR COMMENT PROCÉDER.

Feldmann Engineering & Manufacturing Co., Inc. garantit que la tarière à glace mécanique Jiffy a été fabriquée avec des matériaux de première qualité et, à son gré, réparera ou remplacera toute tarière sur laquelle est découvert un défaut de matériaux ou de fabrication, sous réserve qu'elle soit renvoyée en port payé à l'usine, dans l'année qui suit son achat par le premier acheteur. **Pour obtenir la réparation ou le remplacement sous garantie, il faut demander une autorisation préalable, avant toute expédition, en appelant le service-clients au 1-800-344-0712, du lundi au vendredi de 7 h 00 à 16 h 30 (HC) pour obtenir un numéro de reprise autorisée.** Les frais de port dans les deux sens sont à la charge de l'acheteur. Feldmann Engineering n'assume aucune responsabilité en cas de défaut dû à un manque d'attention lors de l'emploi ou de la manutention de la tarière, ni en cas de réparation effectuée ou essayée par une personne non autorisée. Pour obtenir des pièces de rechange, il y a lieu d'appeler le 1-800-344-0712, du lundi au vendredi de 7 h 00 à 16 h 30 (HC) ou de visiter le site www.jiffyonice.com



N° de modèle _____

Lieu de l'achat _____

Date de l'achat _____

N° de série _____

Diam. de tarière _____

Prière de remplir et d'envoyer la carte d'enregistrement du propriétaire ou d'enregistrer la tarière à www.jiffyonice.com

Fabriqué par :
FELDMANN ENGINEERING & MANUFACTURING CO., INC.
520 Forest Avenue
Sheboygan Falls WI 53085 (É.-U.)

Tél. : 1-800-344-0712, du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 16 h 30 (HC)
Télec. : 920-467-6169

Courriel : admin@jiffyonice.com
Site Internet : www.jiffyonice.com

Autres produits : Matériel d'aération des pelouses TurfVent { et tarières de sol BADGER {

Doc. WM3920 (07/10)

IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire ce manuel avec attention. Utilisez ce matériel en suivant les consignes de sécurité et recommandations indiquées dans ce document. Toute personne qui se sert de ce matériel doit avoir lu et compris les instructions et s'être familiarisé avec son utilisation.



Ce symbole signale des consignes de sécurité importantes qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient mettre en danger votre sécurité personnelle. Lisez et respectez toutes les directives de ce manuel avant d'essayer d'utiliser ce matériel.



ATTENTION

CE MOT AVERTIT QUE SI LA CONSIGNE DE SÉCURITÉ QUI SUIT N'EST PAS RESPECTÉE, CE CI POURRAIT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.

IMPORTANT

APRÈS CE MOT SONT INDIQUÉS DES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'ASSEMBLAGE, L'UTILISATION OU L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL.

Afin d'en obtenir le meilleur rendement possible en toute satisfaction, et pour réduire les risques de blessures, il est important, avant d'employer la tarière à glace Jiffy, de lire et de comprendre toutes les instructions d'assemblage, d'utilisation et d'entretien et les conseils de sécurité indiqués. Si vous ne comprenez pas l'une des instructions de ce manuel, veuillez contacter Feldmann Engineering.

La tarière Jiffy est conçue et fabriquée en vue d'un fonctionnement fiable et sans danger, sous réserve de l'utiliser en tenant compte des précautions suivantes.

Il appartient à tout utilisateur d'outils mécaniques de tenter d'éviter les accidents. Les précautions de sécurité qui sont indiquées dans ce manuel doivent être bien comprises et respectées par toute personne utilisant la tarière Jiffy. Il est recommandé de lire souvent ces précautions et de ne jamais prendre aucun risque.

Prenez le temps de vous familiariser avec la tarière Jiffy et ses pièces pour l'utiliser en toute sécurité. Étudiez dans les sections appropriées de ce manuel la description des commandes et le fonctionnement de la tarière. Apprenez les précautions de sécurité à toute personne qui utilisera la tarière à glace mécanique Jiffy.

⚠ La tarière STX PROII Lectric^{MC} est conçue pour être utilisée **UNIQUEMENT** avec une mèche Jiffy en rotation à gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

⚠ En cas d'utilisation d'une source extérieure de courant électrique pour actionner la tarière STX PROII Lectric^{MC} Jiffy, n'utilisez **QUE** le câble Jiffy (n° 3917), le faisceau de câblage (n° 3939) ou le câble de rallonge (n° 3929) conçus exclusivement pour le moteur de la tarière STX PROII Lectric^{MC} Jiffy.

⚠ Après avoir relié le câble Jiffy (n° 3917) au moteur de la tarière STX PROII Lectric^{MC}, fixez la pince rouge sur la borne plus [+] de la batterie et la pince noire sur la borne moins [-] de la batterie; sinon, vous pourriez occasionner des dégâts électriques à la tarière ou entraîner des blessures corporelles graves.

⚠ Évitez de manipuler la tarière sans précaution. Toute manutention abusive peut endommager la tarière ou entraîner une panne.

⚠ Évitez tout démarrage intempestif. Faites très attention lors du déplacement de la tarière d'un trou à l'autre sur la glace.



Si la tarière se bloque dans le trou lors du perçage, relâchez la manette de commande et sortez la tarière du trou. Redémarrez. (Garder la manette embrayée lorsque la mèche ne tourne pas peut décharger la batterie et gravement endommager la tarière.)



Débranchez la broche de connexion de la manette avant tout transport ou entretien de la tarière.



Broche branchée



Broche débranchée



NE FUMEZ PAS PRÈS DE LA BATTERIE.



La batterie peut exploser et causer de graves blessures. Son fonctionnement produit de l'oxygène et de l'hydrogène et ce mélange peut exploser en présence d'une flamme ou d'une étincelle.



Ne modifiez jamais la tarière à glace mécanique Jiffy. Seuls les accessoires fournis par ou agréés de façon spécifique par Feldmann Engineering peuvent être reliés et utilisés avec la tarière Jiffy. Toute pièce qui n'est pas de marque Jiffy ou non autorisée peut entraîner des dégâts ou des blessures.



Vérifiez le serrage des vis, boulons et écrous à intervalles réguliers et resserrez-les au besoin.



Ne portez pas de vêtements amples en utilisant la tarière mécanique Jiffy, et éloignez les vêtements et parties du corps (mains, pieds...) lorsque la tarière est utilisée pour éviter d'être entraîné vers la lame qui tourne.



Si vous portez des chaussures à crampons ou à pointes en utilisant la tarière à glace Jiffy, il vous sera plus facile de la maîtriser lorsque vous percez le trou dans la glace.



La tarière à glace mécanique Jiffy ne doit jamais être utilisée par des enfants, ni non plus par des adultes n'ayant pas reçu les consignes et les précautions de sécurité nécessaires.



Ne prêtez pas la tarière à glace Jiffy sans son mode d'emploi. Assurez-vous que la personne qui l'utilisera en comprend toutes les consignes.



Prêtez toute votre attention lors de l'emploi de la tarière à glace mécanique Jiffy. Pour l'utiliser de façon appropriée, il faut être en bonne santé physique et mentale et n'être sous l'influence d'aucune substance (alcool, médicaments...) qui pourrait affaiblir votre vision, votre dextérité ou votre jugement.



L'emploi de la tarière à glace mécanique Jiffy peut être fatigant. Si votre état peut être aggravé par des exercices violents, consultez votre médecin avant d'utiliser la tarière.



N'utilisez pas la tarière à glace mécanique Jiffy lorsque vous êtes fatigué, car la fatigue peut entraîner une perte de son contrôle.

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la tarière à glace mécanique Jiffy pour percer des trous dans la glace, procédez de la façon suivante pour la préparer en vue d'une bonne utilisation.

- Examinez attentivement la tarière à la recherche de dégâts cachés causés pendant l'expédition. En cas de constatation de dégât extérieur, contactez Feldmann Engineering.
- Repérez, lisez et comprenez bien le manuel de la tarière Jiffy. Si vous ne comprenez pas l'une des instructions de ce manuel, veuillez contacter votre détaillant Jiffy ou Feldmann Engineering.
- Assemblez les pièces de la tarière de la façon indiquée à la section «Assemblage de la tarière» de ce manuel. Laissez le carter de lame en place et assurez-vous qu'il est bien fixé.
- À l'aide du chargeur de batterie fourni, chargez la batterie intérieure à fond avant la première utilisation.

NE RAPPORTEZ PAS LA TARIÈRE STX PROII Lectric Jiffy AU DÉTAILLANT QUI L'A VENDUE CAR IL N'EST PAS AUTORISÉ À FOURNIR UNE RÉPARATION OU UN REMPLACEMENT SOUS GARANTIE, à moins que ce ne soit aussi un centre Jiffy agréé. Pour toute question sur l'autorisation d'un centre de réparations, contactez Feldmann Engineering.

Collier E-Z Connect^{MC} Jiffy

Raccordez la tarière au moteur en coulisant le collier E-Z Connect^{MC} vers le bas et en dégageant la goupille. Glissez la tarière sur l'arbre de sortie. Réinsérez la goupille sur la tarière et l'arbre de sortie, puis coulissez le collier E-Z Connect^{MC} vers le haut pour bloquer la goupille.

Remarque : Ne retirez pas la goupille du câble du collier.

Charge de la batterie intérieure (AGM ETX9, 12 volts)

BATTERY DOC^{MD}

Le chargeur de batterie mural idéal pour la tarière à glace Lectric modèle 55 Jiffy^{MD}

La version 1 ampère du chargeur de batterie mural utilise de l'électronique dernier cri, parfaite pour la batterie de 12 volts AGM (à mat de verre absorbant) fournie avec la tarière modèle 55. Fiable et efficace, le chargeur BATTERY DOC^{MD} chargera et maintiendra de façon sécuritaire votre batterie en excellent état, 24 heures par jour, 365 jours par an.

PROPRIÉTÉS

- Poids léger.
- Homologation UL 1236 pour utilisation courante.
- Protection contre les courts-circuits avec reprise automatique.
- Indicateur de charge DEL tricolore.
- Limiteur de surcharge à contrôle électronique.
- Charge en 2 étapes : tension constante (*Entretien*) et courant constant (*Charge*)
- Entrée de c.a. universelle 100 à 240 V, 50/60 Hz

Ce manuel contient des instructions importantes de sécurité et d'utilisation du chargeur de batterie.

1. L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou vendu par le fabricant du chargeur de batterie peut entraîner des risques d'incendie, de décharges électriques et de blessures corporelles.
2. Afin d'éviter d'endommager la fiche et le cordon électrique, tirez sur la fiche, pas le cordon, pour débrancher le chargeur.
3. N'utilisez une rallonge que si cela est absolument nécessaire. Employer une rallonge en mauvais état peut entraîner des risques

d'incendie et de décharges électriques. S'il faut en utiliser une, assurez-vous :

- a. que les broches de la fiche de la rallonge sont des mêmes nombre, taille et forme que ceux de la fiche du chargeur;
 - b. que la rallonge est bien câblée et en bon état électrique; et
 - c. que le calibre des fils est suffisant pour l'intensité en ampères du chargeur.
4. N'utilisez pas le chargeur en cas de dégâts au cordon ou à la fiche; remplacez immédiatement la pièce défectueuse.
 5. N'utilisez pas le chargeur s'il a subi un choc important, a chuté ou est endommagé; apportez-le chez un réparateur qualifié.
 6. Ne démontez pas le chargeur; en cas de réparation ou d'entretien nécessaire, apportez-le chez un réparateur qualifié; un remontage incorrect peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie.
 7. Pour réduire les risques de décharges électriques, débranchez le chargeur de la prise avant tout entretien ou nettoyage. Éteindre simplement le courant ne réduit pas ces risques.
 8. DANGER – RISQUES DE GAZ EXPLOSIFS
 - a. TRAVAILLER PRÈS D'UNE BATTERIE AU PLOMB EST TRÈS DANGEREUX. CE TYPE DE BATTERIE ENGENDRE DES GAZ EXPLOSIFS PENDANT SON UTILISATION ORDINAIRE. C'EST POURQUOI IL EST CAPITAL QU'AVANT CHAQUE EMPLOI DU CHARGEUR, IL Y A LIEU DE LIRE CE MANUEL ET DE SUIVRE EXACTEMENT SES INSTRUCTONS.
 - b. Pour réduire les risques d'explosion de la batterie, il faut suivre ces instructions, ainsi que celles des fabricants de la batterie et de tout équipement utilisé à proximité de la batterie. Revoyez aussi les avertissements indiqués sur l'équipement et le moteur.
 9. PRÉCAUTIONS PERSONNELLES
 - a. Lors de tout travail près d'une batterie au plomb, une autre personne devrait toujours être à portée de votre voix ou assez proche pour vous venir en aide.
 - b. Ayez toujours beaucoup d'eau fraîche et de savon à portée de main au cas où l'acide de la batterie viendrait en contact avec votre peau, vos vêtements ou vos yeux.
 - c. Portez des vêtements et des lunettes de protection complète. En travaillant près d'une batterie, évitez de toucher vos yeux.
 - d. Si votre peau ou vos vêtements entrent en contact avec l'acide de la batterie, lavez immédiatement à l'eau et au savon. Si de l'acide pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante froide pendant au moins 10 minutes et contactez immédiatement un personnel médical.
 - e. Ne fumez JAMAIS ni n'approchez une étincelle ou une flamme près de la batterie ou du moteur.
 - f. Faites très attention à réduire les risques de chute d'un outil en métal sur la batterie, ce qui pourrait causer des étincelles ou court-circuiter la batterie ou une autre pièce électrique et entraîner une explosion.
 - g. Avant de travailler près d'une batterie au plomb, retirez tout objet métallique personnel (bagues, bracelet, collier, montre...) Une telle batterie peut produire un courant de court-circuit suffisamment puissant pour souder une bague ou autre sur du métal et entraîner de graves brûlures.
 - h. N'utiliser le chargeur que pour une batterie au PLOMB. Il n'est pas conçu pour fournir du courant à un circuit électrique de basse tension autre que pour le démarrage d'un moteur. Ne l'utilisez pas pour recharger les batteries de piles sèches couramment utilisées pour les appareils ménagers; ces batteries peuvent éclater et occasionner des blessures corporelles et des dégâts matériels.
 - i. Ne chargez JAMAIS une batterie gelée.
 10. EMBLACEMENT DU CHARGEUR
 - a. Placez le chargeur le plus loin possible de la batterie, au maximum de la distance du câble de courant direct.
 - b. Ne placez jamais le chargeur directement au-dessus de la batterie à charger, les gaz de la batterie pouvant corroder et endommager le chargeur.
 - c. N'utilisez pas le chargeur dans un endroit enfermé ou mal aéré.
 - d. Ne placez pas une batterie au-dessus du chargeur.

MODE D'UTILISATION DE LA BATTERIE

VOYANT à DEL	TENSION DE SORTIE	CONDITION	*NOTES
Éteint	Pas de courant	Chargeur non branché	
Éteint	Pas de courant	Sortie court-circuitée	
Éteint	Pas de courant	Tension de batterie inférieure à 3 volts	2
Rouge (clignotant)	T.batt 3 à 7 volts type	Charge	1 et 2
Rouge	T.batt 7 à 13 volts type	Charge à pleine intensité (1 ou 2 A)	
Jaune	T.batt 13,0 à 13,5 volts	Charge à < 70 % de pleine intensité	
Vert	T.batt 13,5 volts	Batterie chargée à fond (OU non branchée)	
Vert (clignotant)	T.batt > 13,5 volts	Vérifiez le type de batterie	3

*NOTES :

1. T.batt est la tension de batterie.
2. La batterie est trop déchargée et peut ne pas atteindre la charge maximale.
3. Le voyant à DEL peut clignoter de façon momentanée si le mode de raccordement ci-dessus n'est pas respecté.

Gardez toujours la batterie AGM intérieure chargée à fond. Branchez le chargeur Battery Doc^{MD} dans une prise de 110 volts après chaque utilisation. Le chargeur Battery Doc^{MD} ne peut pas surcharger la batterie.

Renseignements pour batterie extérieure (option)


La tarière STX PROII LECTRIC JIFFY nécessite une batterie au plomb, de 12 volts, à décharge profonde. Jiffy recommande une batterie AGM (à mat de verre absorbant).

La source de courant doit être choisie avec précaution. Le rendement de la tarière dépend directement de la batterie. Une batterie trop petite ou en mauvais état diminue la puissance et la durée de cycle.

Avant chaque utilisation, la batterie doit être **chargée à fond** afin de garantir un rendement maximal de la tarière LECTRIC JIFFY et de la batterie.

Dents de rechange

Une coupe médiocre peut être due à une pointe ou des dents émoussées ou endommagées. Maintenez les dents et la pointe bien aiguisées. En aiguisant la tarière, conservez les angles de coupe pré-réglés en usine. Aiguiser les dents à la lime et la pointe à l'aide d'une ponceuse à disque. Pour obtenir un service professionnel, contactez le centre de réparations Jiffy. N'utilisez que des dents de marque Jiffy.





Mode de remplacement des dents

En remplaçant les dents, dirigez vers la glace le bord biseauté des dents et les têtes des boulons. Dirigez vers le haut le numéro gravé sur la dent (voir schéma). Utilisez 2 clés de 7/16 po pour déposer et resserrer les boulons après le remplacement des dents. **ATTENTION - LES DENTS SONT COUPANTES; MANIPULEZ-LES AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER LES COUPURES ET BLESSURES.**

NOMENCLATURE DES PIÈCES DE LA TARIÈRE À GLACE LECTRIC^{MC} STX PROII JIFFY^{MD}

N° de réf.	N° de pièce	Désignation	Qté
1	4155	Couvercle	1
2	1719	Écrou de blocage	2
3	4289	Vis mécanique	2
4	3810	Moteur	1
5	3918	Câble	1
6	4261	Batterie	1
7	4265	Câble	1
8	2512	Écrou à enfoncer	2
9	3961	Interrupteur	1
10	3968	Poignée en U	1
11	4270	Broche de manette	1
12	4150	Manette de commande	1
13	4152	Patte de fixation de l'interrupteur	1
14	4266	Câble	1
15	2451	Écrou de blocage	2
16	4151	Support de batterie	1
17	4156	Boulon à six pans	2
18	3946	Plaque de poignée	1
19	4153	Pince de batterie	1
20	3921	Plaque de fixation du moteur	1
21	1683	Boulon à six pans	1
22	1689	Rondelle plate	8
23	1119	Rondelle de blocage	1
24	4154	Support de fiche	1
25	4267	Câble avec raccord	1
26	3965	Poignée en L	1
27	2355	Boulon à six pans	4
28	3922	Écrou de blocage	6
29	4269	Vis mécanique	2
30	2336	Écrou de blocage	2
31	3351	Boulon à six pans	2



NOMENCLATURE DES PIÈCES DE LA TARIÈRE À GLACE LECTRIC^{MC} STX PROII JIFFY^{MD}



N° de réf.	N° de pièce	Désignation	Qté
32	4036	Ensemble de pignon	1
33	3843	Rondelle plate	1
34	3351	Boulon à six pans	2
35	1689	Rondelle plate	8
36	4269	Vis mécanique	2
37	2336	Écrou de blocage	7
38	4029	Boîtier d'engrenages supérieur	1
39	3634	Rondelle Teflon ^{MC}	1
40	1670	Rondelle plate	1
41	3707	Pignon principal	1
42	3721	Boîtier d'engrenages inférieur	1
43	3228	Boulon à six pans	1
44	3922	Écrou de blocage	2
45	1683	Boulon à six pans	5
46	1119	Rondelle de blocage	1
47	3983	Boulon à six pans	4
48	3972	Goupille	1
49	3971	Collier E-Z Connect ^{MC}	1
50	3730-PRO	Tarière STX PRO de 6 po	1
"	3731-PRO	Tarière STX PRO de 8 po	1
"	3732-PRO	Tarière STX PRO de 9 po	1
"	3733-PRO	Tarière STX PRO de 10 po	1
51	2355	Boulon à six pans	2
52	3586-STX	Lame STX de 6 po	1
"	3588-STX	Lame STX de 8 po	1
"	3589-STX	Lame STX de 9 po	1
"	3590-STX	Lame STX de 10 po	1
53	2354	Boulon à six pans	2
54	4038	Couvercle à pression de 8 po	1
"	4039	Couvercle à pression de 9 po	1
"	4040	Couvercle à pression de 10 po	1
55	4272	Chargeur Battery Doc ^{MD}	1

ACCESSOIRES EN OPTION

56	3917	Câble de raccord de 2,43 m (8 pi)
57	3929	Rallonge de 3 m (10 pi)
58	3939	Faisceau de câble de 3 m (10 pi)
59	4329	Adaptateur à borne
60	4330	Adaptateur à pinces crocodile

